chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

VAI ALLA SCHEDA ONLINE: https://chinesport.wi-staging.it/go/AC0544/?_locale=it

AC0544 IMBOTTITURA SELLINO LUNGO

Imbottitura extra per sellino lungo regolabile. Utile per persone ad alto rischio di decubito e per persone con problemi di dolori in posizione seduta sul sellino.

È un'imbottitura altamente traspirante grazie alla combinazione unica di materiali ad alta tecnologia testati e certificati. Facile da lavare e sterilizzare, garantisce grande flessibilità e comfort mantenendo costantemente la propria forma. È applicabile al sellino lungo regolabile, codice AC0690.

Applicabile ai modelli di stabilizzatori con sellino allungato.

Utile per persone ad alto rischio di decubito e per persone con problemi di dolori in posizione seduta sul sellino.

Attenzione: il sellino non potrà più essere appoggiato alla seduta della sedia a rotelle per la differenza di altezza; l'utente dovrà essere in grado di trasferirsi sul sellino del dispositivo Struzzo, posizionato di fronte alla sedia.



AC0544_4

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

IMBOTTITURA SELLINO LUNGO

Garanzia: 24 mesi

CE CE RICICLO CE MADE IN ITALY CE CERTIFICAZIONE 4

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Documentazione disponibile online

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000406_NL.000.0.0.0.0.pdf — PDF | 5.2 MB

NL

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - STABILIZZATORI IN POSTURA ERETTA — PDF | 5.2 MB

IT

Documento disponibile in area riservata

IFU - Istruzioni per l'uso - DTIU000003_FR.004.4.0.0.0.pdf — PDF | 5.21 MB

FR

Documento disponibile in area riservata

Dichiarazione di conformità - edizione passata - Dichiarazione conformità — PDF | 106.98 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

Manuale istruzioni - edizione passata - Manuale Istruzioni — PDF | 517.07 KB

IT, EN

Documento disponibile in area riservata

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO

Altre immagini dell’articolo



AC0544



AC0544_2

chinesport@chinesport.it
Tel. +39 0432 621621
Fax +39 0432 621620

AC0544

DATA DI STAMPA: 13/11/2026

IMBOTTITURA SELLINO LUNGO



AC0544_3

PER QUESTO ARTICOLO SONO PRESENTI VIDEO